

Reparaturanleitung, Klebeanweisung für Zeltgerüst und Dachhaut

Typ – Nummer: Aufblasbare Zelte AZ 10, AZ 18, AZ 24, AZ 40, AZ 45, MPZ 16, MPZ 36

Komponenten des Reparatursets: SBQ 2 Komponentenkleber,
Vernetzer für SBQ Kleber,
1 Pinsel,
ein Gewebestreifen Dachstoff und
ein Gewebestreifen Gerüststoff.

Vorgehensweise: Schadstelle aufräumen und säubern.

Den Flicker zuschneiden. Der Flicker sollte die Schadstelle ca. 25 mm umlaufend überlappen.

Kleber und Vernetzer zusammenschütten und gut miteinander vermengen.

Auf **Schadstelle** und **Flicker** mit dem beiliegenden Pinsel Kleber auftragen und ablüften lassen (Fingerprobe). Die Klebeflächen **mindestens 2 mal einstreichen**.

Flicker auf die Schadstelle aufkleben und andrücken.
Min. 1 Std. aushärten lassen.

Überstehende Kleberreste mit Talkum abpudern.

ACHTUNG, das Gemisch aus Kleber und Vernetzer hat eine max. Tropfzeit von 2 Stunden. Es darf nur in dieser Zeitspanne zum Kleben benutzt werden.
Danach hat das Gemisch abgebunden und keine Klebkraft mehr!